


**Doporučená inštalčná schéma zapojenia triplexných zmäkčovacích filtrov WGT 2910 NXT a WGT 3900 NXT**



**Popis ku schéme**

pozícia	popis	pozícia	popis	pozícia	rozsah realizácie
1	filter mechanických nečistôt	11a	PVC odpadová hadica	1,2,3,4	štandardná dodávka
2	systémový oddeľovač (spätná klapka)	12	vzorkovací kohútik	5,6,10,11,11a,12,13	v rámci dodávky potrubného prepojenia
3	zmäkčovací filter	13	spätná klapka	7,8,9,9a	možno po dohode dodať
4	PE sofná nádoba zmäkčovacieho filtra	a	odpad	pozícia	vysvetlivky
5	guňový uzavierací ventil	b	odpad	2	možno po odsúhlasení zameniť za spätú klapku
6	obtok	c	odpad	7	pri p <sub>max</sub> 8 bar nie je nutné
7	poistovací ventil	d	odpad	8	voľne voliteľné
8	manometer	e	odpad	9	ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody
9	vodomer s odpočtom	f	odpad	9a	ak je požiadavka odpočtu odobranej vody
9a	vodomer s odpočtom	g	odpad		
10	filter mechanických nečistôt	h	odpad		
11	PVC odpadová hadica				